## УСЛОВИЯ ЗАДАНИЯ №2

## Этап 1 «Моделирование деталей»

<u>Задача</u>: Разработать трехмерные модели деталей данной сборочной единицы.

*Условие начала этапа*: выполняется в начале работы.

<u>Критерии:</u> выполнение всех поверхностей детали по размерам (измерение с помощью линейки с погрешностью не более  $\pm 2$  мм)

## Этап 2 «Моделирование сборочной единицы»

<u>Задача</u>: Выполнить модель сборочной единицы из созданных деталей и деталей из банка данных с учетом их сопряжений согласно сборочному чертежу.

*Критерии:* создание необходимых взаимосвязей для позиционирования деталей в сборке и подвижности механизма.


## Этап 3 «Выполнение чертежей деталей»

Задача: Выполнить по 3D модели рабочий чертеж детали поз. 1 «Губа неподвижная».

<u>Критерии:</u> выполнение требований ЕСКД (создание необходимых изображений, правильность простановки размеров, указание шероховатости, технических требований, заполнение основной надписи).

Для выполнения задания могут использоваться программы AutoCAD, KOMPAS-3D, Autodesk Inventor, Solid Works и др.

**Примечание:** При проверке работ за полную и правильно выполненную 3D модель всех деталей дается 65 баллов, за собранную 3D модель изделия 10 баллов и 25 баллов за рабочий чертеж детали поз. 1 «Корпус», всего **100 баллов.** 



фор	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A3			2.000 СБ	Сборочный чертеж		
A 4			2.000TO	Техническое описание		
		1 2	2.001 2.002	<u>Детали</u> Губа неподвижная Губа подвижная	1	C4 15 Cm 3
		3	2.002	Винт ходовой	1	Cm 3
		4	2.003	Гайка ходовая	1	CH 15
		5	2.004	Нагубник	2	Сталь 45
$\vdash$		6	2.005	Рукоятка	2	Cm 3
		7	2.007	Втулка	2	Cm 3
		8	2.008	Ось шпилька	1	Cm 3
			2.000			
				Стандартные изделия		
		9	2.009	Винт М6х13	2	
				ΓΟCΤ 17473-80		
		10	2.010	<i>Шαūδα 10</i>	2	
				ΓΟCΤ 9649-78		
		11	2.011	Винт М8х16	4	
				ΓΟCΤ 17475-80		
		12	2.012	Штифт 10x60 ГОСТ 3128-70	1	
$\vdash$		닊	<u> </u>			
Разраδ. Прав.					Лист	Листов 1
Н. контр Утв.				Тиски тсхи-202		